



JB-TS-PT1000 Univerzálny snímač teploty typu PT1000

Snímač teploty s káblom pre meranie teploty plyných, kvapalných a pevných látok v rozsahu -50 °C až +200 °C.

Popis

Možno ho využiť ako externý teplotný snímač k výrobkom:

- JB-EXT-TH-R
- JB-EXT-TH-B

Technické údaje

Rozsah meraných teplôt

-50 °C až +200 °C

Relatívna vlhkosť okolitého prostredia

10 % - 100 %

Atmosférický tlak

70 až 106 k PA

Priemer puzdra

4,6 ± 0,1 mm

Dĺžka puzdra

24 mm

Elektrická pevnosť

500 VAC podľa STN EN 60730-1

Izolačný odpor

> 200 MΩ pri 500 VDC, 25° ± 3°C

Typ a dĺžka prívodného kábla

Silikón netienený 2 x 0,22 mm²; 3m

Krytie snímača

IP 68 (h 1m podľa STN EN 60 529)